

## Инфрачервен безконтактен термометър AS Schwabe 24101 - от -50°C до +380°C



## Инфрачервен безконтактен термометър AS Schwabe 24101 - от -50°C до +380°C

- AS Schwabe 24101 е инфрачервен безконтактен термометър за бързо и безпроблемно измерване на температурата на обекти, за които не е възможно прякото използване на термометър
- Измерва температури в диапазона от -50°C до +380°C с време за реакция 500 ms
- Дисплеят е с подсветка и изобразява десетични стойности - 0.1°C
- Осветлението на дисплея и лазерът могат да се включват и изключват
- Захранва се с 2 батерии AAA, включени в комплекта
- Клас на защита: IP20
- Тегло: 0.16 кг
  
- Производител: AS Schwabe - Германия