

Инфрачервен безконтактен термометър AS Schwabe 24102 - от -50°C до +900°C



Инфрачервен безконтактен термометър AS Schwabe 24102 - от -50°C до +900°C

- AS Schwabe 24101 е инфрачервен безконтактен термометър за бързо и безпроблемно измерване на температурата на обекти, за които не е възможно прякото използване на термометър
 - Измерва температури в диапазона от -50°C до +900°C с време за реакция 500 ms
 - Големият дисплей има подсветка, която може да се включва или изключва и изобразява десетични резултати през 0.1°C
 - Памет за съхранение до 30 стойности
 - Захранва се с 9 V батерия, която е включена в комплекта
 - Доставя се с куфар за съхранение
 - Клас на защита: IP20
 - Тегло: 0.76 кг
- Производител: AS Schwabe - Германия