


5019 000

wolcraft®

- Ⓓ Original-Bedienungsanleitung
- ⒼⒹ Translation of the original operating instructions
- Ⓕ Traduction de la notice d'utilisation originale
- Ⓔ Traducción del manual de instrucciones original
- Ⓐ Vertaling van de oorspronkelijke handleiding
- Ⓘ Traduzione del manuale d'uso originale
- Ⓟ Tradução do manual original
- ⒹⓀ Oversættelse af den originale betjeningsvejledning
- Ⓐ Översättning av original bruksanvisningen
- Ⓕ Alkuperäisen käyttöohjeen käänös
- Ⓐ Oversettelse av original bruksanvisning
- Ⓟ Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi
- ⒼⓀ Μετάφραση του πρωτότυπου οδηγιών χρήσης
- ⒹⓀ Orijinal işletim kılavuzunun çevirisi
- ⒸⓅ Překlad originálního návodu na obsluhu
- Ⓕ Az eredeti használati útmutató fordítása
- ⓀⒹ Traducerea instrucțiunilor de operare originale
- ⒼⓀ Превод на оригиналното упътване за употреба
- ⒻⓀ Prevod originalnog uputstva za upotrebu
- ⒶⓀ Перевод оригинала инструкции по эксплуатации















wolcraft® GmbH
Wolff-Str. 1
D-56746 Kempenich
Germany
www.wolcraft.com



УПОТРЕБА СПОРЕД ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО

Тази стойка за отрязване е помощно средство за дейности по отрязване (само за метал) с ъглошлайф за работа с една ръка. Тя е предназначена за повечето ъглови шлайфмашини с размер на диска от: \varnothing 115 или \varnothing 125 mm. Преди употреба на стойката за отрязване прочетете внимателно това упътване за употреба и по-специално инструкциите за безопасност.

СИМВОЛИ И ЗНАЧЕНИЕ

	Предупреждение за обща опасност.		Извадете щепсела.
	Носете прахозащитна маска.		Не използвайте неизправни отрезни дискове.
	Носете защитни очила.		Използвайте само за отрязване, не за грубо шлифоване.
	Носете защита за слуха.		Само за метал. Затегнете обработвания детайл между затягащите челюсти.
	Носете предпазни ръкавици		Закрепете стойката за отрязване с подходящи болтове върху стабилна подложка.
	Прочетете инструкциите/указанията!		Използвайте само отрезни дискове с диаметри \varnothing 115 mm и \varnothing 125 mm.

Указания за безопасност

- Задължително спазвайте посочените данни в упътването за употреба на използвания ъглошлайф. Този уред трябва да отговаря на предписанията на VDE. Използвайте само уреди със CE маркировка.
- Не допускайте деца в близост до работното място и съхранявайте инструментите далече от деца.
- По време на работа с ъглошлайфа винаги носете защитни очила, защита за слуха, предпазни ръкавици и маска за устата и носа.
- Носете подходящо работно облекло. Не носете широки дрехи или бижута, защото могат да бъдат захванати от движещите се части. Препоръчително е носенето на устойчиви на хлъзгане обувки. При дълга коса носете мрежа за коса.
- Преди употреба се уверете, че уредът е захванат правилно и стабилно в затягащото устройство.
- Никога не спирайте отрезния диск с ръка или с някакъв предмет.
- Захванете стойката за отрязване към двата отвора за закрепване в опорната плоча **(1)** върху работната маса. Уверете се, че масата и стойката са стабилни.
- Уверете се, че работната зона е чиста и добре осветена.
- Внимавайте да не докоснете отрезния диск по време на работа. **ОПАСНОСТ ОТ НАРАНЯВАНЕ!**
- Винаги използвайте предпазния щит **(8)**.
- Използвайте стойката за отрязване само с ъглошлайф, който е оборудван с подходящ метален предпазен щит около отрезния диск.
- Позиционирайте този предпазен щит така, че отрезният диск да се движи свободно в долната част и предпазният капак да не влиза в контакт с обработвания детайл.

- При отрезните работи се получават искри. Уверете се, че в работната зона няма запалителни материали. Искрите могат да повредят боядисани, стъклени и други повърхности. Не носете дрехи от найлон или полиестер, а подходящо, незапалимо работно облекло.
- Уверете се, че захранващият кабел не попада в работната зона на диска или в областта на искрене. Винаги захващайте захранващия кабел на ъглошлайфа в кабелния държач **(12)**.
- Уверете се, че обработваният детайл е добре затегнат между двете затягащи челюсти и лежи неподвижно върху опорната плоча.
- Не обработвайте детайли, които са прекалено големи, за да могат да бъдат затегнати стабилно между двете затягащи челюсти.
- Съхранявайте стойката за отрязване на сухо място без наличие на прах.
- Преди и по време на употреба проверявайте редовно стабилното захващане на всички болтове. Проверявайте редовно стойката за евентуални повреди. По време на работа болтовете могат да се разхлабят от вибрациите. Не използвайте стойката за отрязване, ако установите каквито и да е повреди.
- Уверете се, че отрезният диск на ъглошлайфа е монтиран перпендикулярно на опорната плоча.
- Използвайте само отрезни дискове. Не използвайте дискове за грубо шлифование.
- Проверявайте редовно също и отрезния диск на ъглошлайфа за евентуални повреди. В никакъв случай не използвайте диска, ако установите каквито и да е вдлъбнатини, резки или други повреди.
- Винаги изваждайте щепсела на ъглошлайфа от контакта, когато предприемате дейности по почистване или регулиране на стойката за отрязване.
- Никога не посягайте към зоната на работа на отрезния диск.
- Винаги спазвайте дълбочината на рязане, в противен случай съществува опасност от повреда на работната маса.
- Винаги изваждайте щепсела от захранването, когато не използвате уреда.
- При неправилно поставяне на машината или прекалено бързо поставяне на отрезния диск върху обработвания детайл дискът може да се пръсне. **ОПАСНОСТ ОТ НАРАНЯВАНЕ!**
- **ВНИМАНИЕ!** В никакъв случай не използвайте стойката за отрязване заедно с машината под въздействие на влага. Съществува опасност от токов удар!
- При неправилно закрепване на диска, той може да се разхлаби по време на експлоатация. **ОПАСНОСТ ОТ НАРАНЯВАНЕ!**
- Никога не отстранявайте обработвания детайл по време на експлоатация на машината. **ОПАСНОСТ ОТ НАРАНЯВАНЕ!**
- Никога не извършвайте сами технически промени по стойката за отрязване.
- Не използвайте отрезни дискове с изтекъл срок на годност.
- Винаги отстранявайте отрязания материал от работната и опасната зона.

Инструкции за монтаж

При монтажа следвайте показаното на илюстрация **(A)** и детайлните снимки **(B до I)**. За монтажа ще са ви необходими следните обикновени гаечни ключове (SW 8, SW 10, SW 14, SW 17), шестограмни ключове (5 mm, 6 mm) и права отвертка (5 mm).

- Закрепете подвижното рамо **(2)** с болтовете с вътрешен шестостен **(3)** и подложните шайби **(4)** към опорната плоча **(1)**.
- Закрепете ръкохватката **(6)** с предназначените за целта осигурителни гайки към подвижното рамо **(2)**.

Пред това монтирайте двата държача (9) с приспособленията за закрепване (10) и болтовете вътрешен шестостен (11) към подвижното рамо (2). Тези две съединения се монтират само абаво.

Пхнете двата регулиращи винта (5 и 7) заедно с регулиращите гайки в приспособленията за закрепване на подвижното рамо (2).

Монтирайте предпазния щит (8). За целта пхнете лоста за закрепване на щита в съответния бор на подвижното рамо (2). Фиксирайте лоста за закрепване с болта (13) и гайката (14).

Монтирайте ъглошлайфа, оборудван с отрезен диск, между двата държача (9). За целта използвайте подходящи крепежни елементи (16) с размери M10, M8 или M6, както е показано в фигурата.

Монтирайте ъглошлайфа между двата държача (9) и го закрепете с болтовете, контрагайките дистанционния елемент (15). При крепежни елементи с размери M8 и M6 се поставят допълнителни пластмасови втулки в държача (9).

Монтирайте двата регулиращи болта (5 и 7) така, че ъглошлайфът да застане перпендикулярно на опорната плоча (1). Завийте и затегнете двете шайби и гайките към регулиращите болтове.

Пред това затегнете двата болта с вътрешен шестостен (11).

Монтирайте подвижното рамо (2), като развиете леко болтовете с вътрешен шестостен (3), така че отрезният диск да се врязва по средата на отрезния процеп в опорната плоча (1), след което затегнете отново двата болта.

Завийте и затегнете кабел на ъглошлайфа в кабелния държач (12).

Пред завършване на монтажа включете ъглошлайфа за няколко секунди и след това отново го изключете. Проверете отново дали всички болтове и болтови съединения фиксирани добре.

Гайката за отрязване вече е готова за работа.

Гаранция

Закупения продукт на wolfcraft® ние Ви даваме гаранция от 10 години, считано от датата на закупуване, при условие, че уредът се използва само за непрофесионална употреба. Гаранцията обхваща само вреди по самия предмет на покупката, и то само такива, които произлизат от некачествени материали или некачествено производство. Тази гаранция обхваща недостатъци или вреди, възникнали поради ненадлежно обслужване или липса на поддръжка. Гаранцията не обхваща също и обичайно възникващото износване на материала обичайното при използване износване, както и недостатъци и вреди, които са били известни на клиента при сключването на договора.

Гаранционни претенции могат да бъдат повдигнати само при представяне на фактура/документ за покупка.

Гаранцията от wolfcraft® не ограничава Вашите законни права като потребител (например право на иск за изпълнение, разваляне или отбив, обезщетение за вреди или разноски).